



Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	
Comune Amministrativo	Daiano	N. Particella Edificiale	194
Comune Catastale	Daiano	Data del Rilievo	Luglio 2016
Indirizzo	Malga Cugola Alta (stalla e baita)	Rilevatore	Ing. Marco Sontacchi



ESTRATTO MAPPA



CARTA TECNICA





1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	X
		ED.MISTO RESIDENZIALE Rurale	B		MALGA	F	
		EDIFICIO RURALE	C		DEPOSITO	G	
		STALLA-FIENILE	D	X		H	
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860	8	8			
		TRA IL 1860 E IL 1939	6				
		POSTERIORE AL 1939	4				
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE	8				
		MEDIA DEFINIZIONE	6				
		BASSA DEFINIZIONE	4	4			
		NESSUNA DEFINIZIONE	0				
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	1	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	2	
		CARATTERI COMPL.	2	1	0	2	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	0	
						20	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE	X				
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO	X				
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di utilizzo	UTILIZZATO	X				
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'	X				
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli legislativi						
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	Risanamento conservativo					
11	Note: L'edificio è stato risanato in tempi recenti, dividendolo in due con destinazione rispettivamente stalla e baita.						

PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RESTAURO	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	X
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari:		
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza		
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI	
		NO	X