



Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	
Comune Amministrativo	Daiano	N. Particella Edificiale	413
Comune Catastale	Daiano	Data del Rilievo	Luglio 2016
Indirizzo	Baita Allegra o Baito Cugola	Rilevatore	Ing. Marco Sontacchi



ESTRATTO MAPPA

CARTA TECNICA





1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	X
		ED.MISTO RESIDENZIALE Rurale	B		MALGA	F	
		EDIFICIO RURALE	C		DEPOSITO	G	
		STALLA-FIENILE	D			H	
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860		8			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4			
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6	6		
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	1	
		CARATTERI COMPL.	2	1	0	1	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	0	
					16		
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA			X		
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO			X		
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di utilizzo	UTILIZZATO			X		
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'			X		
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli legislativi						
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	Non rilevata					
11	Note:						

PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RESTAURO	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	X
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari:		
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza		
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI	
		NO	X