

A photograph of a two-story building. The upper floor is clad in vertical corrugated metal siding and features a small, square window. The lower floor is painted white and has a larger, rectangular window. A large, crumpled metal sheet is leaning against the base of the building. The building is surrounded by greenery and a fence.



1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		ED.MISTO RESIDENZIALE RURALE	B		MALGA	F	
		EDIFICIO RURALE	C		DEPOSITO	G	X
		STALLA-FIENILE	D			H	
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860		8			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6			
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	0	
		CARATTERI COMPL.	2	1	0	0	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	0	
						4	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE		X			
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO		X			
		ELEVATO					
7	Grado di utilizzo	UTILIZZATO		X			
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'		X			
9	Vincoli legislativi	Nessuno					
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	Nessuno					
11	Note:						

PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RESTAURO	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		RISTRUTTURAZIONE	X
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari: venga variato l'aspetto architettonico e i materiali della parte soprastante dell'edificio mediante demolizione e ricostruzione con l'impiego di materiali tradizionali.		
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza		
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI	
		NO	X